

ALEX, intentare explicartelo

VUELO LIBRE

- 1—con sierra metalica
hacer ranuras,y limpiar
- 2—recalibrar la vaina
- 3—meter la punta
- 4—introducir el cartucho
y empujar despacito
sacar despacito, y medir
con el die de poner el proyectil
repetir 4—5 veces, y
apuntar la cota para ese proyectil

ALEX, MUY IMPORTANTE Y PELIGROSO

NO SE TE OCURRA BAJAR MAS DE 12% DE LA CARGA MINIMA
CON LAS POLVORAS ESFERICAS DE DOBLE BASE.

